

Meissen, Webergasse 1, Rekonstruktion Schnitt Y-Y

Legende: Linie = Sicherer Befund, erhalten; Gestrichelte Linie = Sicher rekonstruierbar
 Punktstrichlinie = nicht völlig gesichert, vermutet

Grundlage (korrigiert, ergänzt): Studentenvermessung der TU Dresden, Sektion Architektur, Bereich Theorie u. Geschichte der Architektur Prof. Dr. sc. Mide, 05.08. - 24.08. 1987; Bieck, Rütner, Kunze, Rothig
 Neu gezeichnet u. ergänzt: TU Cottbus, Studenten P. Besch u. M. Hor, Diplomarbeit 12.07.1991

Abb. 252: Webergasse 1, Längsschnitt, zeichnerische Rekonstruktion





Abb. 253: Webergasse 1, Isometrie der Holzdachkonstruktion



Meissen, Webergasse 1, Isometrie der Küchen im EG und 1.OG, Ergänzter Bestand

Abb. 254: Webergasse 1, Isometrie der Küchen im EG und 1.OG




Abb. 255: Webergasse 1: Isometrie der Treppendiele im 1.OG, zeichn. Rekonstruktion




Abb. 256: Webergasse 1: Rekonstruktionsversuch der Wandvertäfelung im 1.OG Saalstube Nordwand




Abb. 257: Webergasse 1: Wandmalerei im Raum 1.4 im 1.OG, zeichn. Rekonstruktion



Abb. 258: Webergasse 1 vom Frauenkirchturm, links (ohne Gauben)



Abb. 259: Webergasse 1, Straßenfassade



Abb. 260: Webergasse 1, Sitznischenportal



Abb. 261: Webergasse 1, Hofansicht



Abb. 262: Webergasse 1, Keller: Brunnen



Abb. 263: Webergasse 1, Auslauf des Röhrfahrtwassers im gemauerten Kanal



Abb. 264: Webergasse 1: Überwölbter Röhrenwasserauslauf mit Markierungsloch



Abb. 265: Webergasse 1, gewölbte Eingangshalle, Blick zum Hofausgang



Abb. 266: Webergasse 1, Eingangshalle, Kamin



Abb. 267: Webergasse 1, Blick in die Schankstube



Abb. 268: Webergasse 1, erdgeschossige Saalstube, Südwand



Abb. 269: Webergasse 1, erdgeschossige Saalstube, Nordwand (Eingang)



Abb. 270: Webergasse 1 , erdgeschossige Saalstube, Westwand




Abb. 271: Webergasse 1, bemalte Leinwanddecke der Saalstube im Erdgeschoss



Abb. 272: Webergasse 1, erdgeschossige Saalstube, Monatsbild Juni, 18. Jahrh.



Abb. 273: Webergasse 1, erdgeschossige Saalstube, Monatsbild, 18. Jahrh.



Abb. 274: Webergasse 1, erdgeschossige Saalstube, Monatsbild Oktober, 18.Jh.



Abb. 275: Webergasse 1, Treppendiele im 1.Obergeschoss



Abb. 276: Webergasse 1, Treppendiele im 1.Obergeschoss



Abb. 277: Webergasse 1, Schreibstube, Eingangsportal, ummalt



Abb. 278: Webergasse 1, Decke über dem Mittelraum im 1.OG



Abb. 279: wie vor, mit Wandfassung