



Abb. 280: wie vor



Abb. 281: Detailaufnahme Wand zum Treppenflur



Abb. 282: Webergasse 1, Wandmalerei im Mittelraum 1.OG: Rollwerkskartusche über Tür



Abb. 283: wie vor, Früchtebukett



Abb. 284: Webergasse 1, Saalstube im 1.Obergeschoss, Südwand



Abb. 285: Webergasse 1, Saalstube 1.OG, Fensterwand mit Nischen



Abb. 286: Webergasse 1, Saalstube 1.OG, Blick zur Nordwand (ursprünglich vertäfelt?)



Abb. 287: wie vor, Blick zur Südwestecke



Abb. 288: wie vor, Blick zur Südostecke



Abb. 289: Webergasse 1, Saalstube 1.OG, bemalte Holzbalkendecke



Abb. 290: Webergasse 1, 2.Obergeschoss Südgiebel innen, Schrift



Abb. 291: wie vor



Abb. 292: Webergasse 1, originaler Hängesäulenkopf des Dachwerkes



Abb. 293: Webergasse 1 Spitzboden: Spuren des Rauchfanges



Abb. 294: Wandvertäfelung im Stadtmuseum, aus der Webergasse 1



Abb. 295: wie vor



Abb. 296: Webergasse 1, Küchenfußboden 1.OG: Reste von Grapengefäßen



Abb. 297: wie vor, Henkeltöpfe, Topfstürze, blau bemalter Napf



Abb. 298: wie vor, Meißner Porzellanscherben, wohl frühes 19.Jh., Malhornteller, Kachelrest



Abb. 299: wie vor, Blattkachelrest des 18.Jh., schwarz glasiert



Abb. 300: Kachelreste, schwarz glasiert